

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTME9L

Classificação da qualidade da água

Sem Classificação

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica da RAM
Massa de água: COSTMADI1
Concelho: Calheta

(Classificação de 2014, de acordo com Decreto-Lei 113/2012 de 23 de Maio. Para mais informação, consulte <http://snirh.pt>)

Características da água balnear *

- Situa-se na extremidade Oeste do Paul do Mar
- Substrato rochoso e calhau rolado
- Existe um pequeno pontão para acesso ao mar

Duração da época balnear: 1 Junho a 20 Setembro

Frequência de amostragem: Semanal

Ponto de amostragem: Lat. 32.76456; Long. – 17.223497 (WGS 84)

SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO

Zona envolvente *

Escarpa rochosa a Norte com alguma vegetação, habitações dispersas e áreas agrícolas, um hotel, bares/ restaurantes, promenade do Paul do Mar. Ribeira das Galinhas a Oeste

Poluição de curta duração (duração inferior ou igual a 72 horas)

Risco baixo

Número de episódios de poluição de curta duração ocorridos em 2014 = 0

Sistema de alerta

Não está previsto, devido ao baixo risco de ocorrência de poluição, tendo em conta o histórico de qualidade desta água

Risco de proliferação de organismos potencialmente patogénicos (macroalgas, cianobactérias e fitoplâncton) – Improvável

* Para informação mais detalhada consultar <http://dramb.gov-madeira.pt> Águas Balneares



— Delimitação da água balnear — Bathing water limit
● Ponto de monitorização ● Monitoring point
Foto: Google earth Foto: Google earth

Potenciais Fontes de Poluição Potential Pollution Sources



1 Efluentes provenientes da Ribeira das Galinhas 1 Efluentes from Ribeira das Galinhas
2 Efluentes provenientes ETAR do Paul do Mar 2 Efluentes from Wastewater treatment plant
3 Efluentes provenientes Estação Elevatória de Águas Residuais (EE3) 3 Efluentes from wastewater pumping station (EE3)
4 Atividades antropogénicas com origem no mar 4 Anthropogenic activities with sea origin

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTME9L

Water quality classification

Not Classified

Catchment area: RAM catchment area
Water body: COSTMADI1
Municipality: Calheta

(Classification in 2014, according to the Decree-law 113/2012 of 23rd May. For further information, see <http://snirh.pt>)

Bathing water characteristics *

- Is located at the West end of Paul do Mar
- Rocky substrate and pebble
- Small pier to access the sea

Bathing water duration: 1st of June to 20th of September

Sampling frequency: Weekly

Location of monitoring point: Lat. 32.76456; Long. – 17.223497 (WGS 84)

IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED

Surrounding area *

Rocky slope to the North with some vegetation, scattered houses and agricultural areas, hotel, bars/ restaurants, Paul do Mar promenade. Ribeira das Galinhas to West

Short term pollution (for less than 72 hours)

Low risk

Number of episodes of short term pollution occurred in 2014 = 0

Alert system

It is not expected due to the low risk of pollution, regarding the quality of the water historical data

Risk of proliferation of potentially pathogenic organisms (macroalgae, cyanobacteria and phytoplankton) - Unlikely

* For more detailed information consult <http://dramb.gov-madeira.pt> Águas Balneares

CONTACTOS ÚTEIS:

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

291 207 350

drota.sra@gov-madeira.pt

<http://dramb.gov-madeira.pt>

USEFUL CONTACTS:

Câmara Municipal da Calheta

291 820 200

camara@cm-calheta-madeira.com

<http://www.cm-calheta-madeira.com>

Environment Authority

Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM

291 212 300

geral@iasaude.sras.gov-madeira.pt

<http://iasaude.sras.gov-madeira.pt/>

Local Authority

Departamento Marítimo da Madeira/ Capitania do Porto do Funchal

291 213 110

capitania.funchal@marinha.pt

<http://autoridademaritima.marinha.pt/>

Health Authority

Maritim Authority